

## EAST Search History

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L1	37155	((strain stress force) near3 (measur\$5 indicat\$4 meter\$4 test\$4 detect\$4 determin\$4 sens\$4 identi\$6 evaluat\$5 estimat\$5 transducer gauge cell monitor\$4 comput\$5 inspect\$5 meter calculat\$4)).clm.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO	OR	ON	2006/06/09 14:28
L2	11	1 near5 (Metal\$5 steel copper) near3 (ring\$6 circular\$6 round).clm.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO	OR	ON	2006/06/09 13:52
L3	11	1 near5 (Metal\$5 steel copper) near3 (ring\$6 circular\$6 round)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO	OR	ON	2006/06/09 14:34
L4	291393	((strain stress force) near3 (measur\$5 indicat\$4 meter\$4 test\$4 detect\$4 determin\$4 sens\$4 identi\$6 evaluat\$5 estimat\$5 transducer gauge cell monitor\$4 comput\$5 inspect\$5 meter calculat\$4))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO	OR	ON	2006/06/09 14:27
L5	42	4 near3 (Metal\$5 steel copper) near3 (ring\$6 circular\$6 round)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO	OR	ON	2006/06/09 14:09
L6	6	5 and (( temperature near3 (measur\$5 indicat\$4 meter\$4 test\$4 detect\$4 determin\$4 sens\$4 identi\$6 evaluat\$5 estimat\$5 transducer gauge cell monitor\$4 comput\$5 inspect\$5 meter calculat\$4)) thermocouple)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO	OR	ON	2006/06/09 14:29